



Техническая информация



Однокомпонентная базовая матовая эмаль с отличной укрывистостью. Используется в качестве подложки под кэнди и эффектные краски. Может использоваться в качестве базового покрытия под 2К лаки обеспечивая высокоглянцевое, механически и химически стойкое отделочное покрытие.

	Структура нанесения	<p>Старое лакокрасочное покрытие или загрунтованные поверхности.</p> <p><i>Важно: Не использовать пористые грунты и/или шпаклевки, обладающие высоким впитывающим эффектом. Если этого невозможно избежать, нанесите слой грунта-изолятора.</i></p>
	Подготовка поверхности	<p>Обработать поверхность абразивными материалами Р600-800. Разрешается использование сухого и мокрого методов шлифовки. После шлифовки тщательно обезжирить поверхность очистителем Anti-Silicone X, протереть липкой салфеткой и/или обдуть сжатым воздухом.</p>
	Компоненты	<p>Базовая эмаль Base Coat-X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base Coat Silver-X (Базовая эмаль Серебро) • Base Coat Graphite-X (Базовая эмаль Графит) • Base Coat Black-X (Базовая эмаль Чёрная) • Base Coat Spark-X100 (Базовая эмаль Флейки 100мк) • Base Coat Spark-X200 (Базовая эмаль Флейки 200мк) <p>Разбавитель</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thinner-X (Разбавитель универсальный)
	Пропорция смешивания	<p>Базовая эмаль Base Coat-X: 100% (1 часть) Разбавитель Thinner-X: 50-100% (1/2-1 части) Время жизни смеси: 24 часа при 20°C</p>
	Инструмент	<ul style="list-style-type: none"> • Краскопульт: HVLP • Дюза: 1,3 – 1,5 мм • Давление: 2-4 бар
	Нанесение	<p>Наносить в 2-4 слоя. Время сушки между слоями: 3-5 мин. при 20 °С. Последний слой наносить при давлении воздуха 2 бар с легким напылом.</p> <p>Толщина пленки: 15-25 мкм.</p>
	Сушка	<p>15 минут при 20°C. Следующий слой материала нанести в течение 24 часов.</p>

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Беречь от детей. Беречь от огня.

